

MAXXFORCE

SPN 3509-3: Voltagem de alimentação dos sensores 12 Volts.

SPN 3509	FMI 3		ndição				Caus	sa prova	vel
OBD 17		Voltagem superior	acima	do	limite	Diagnosticar e reparar	Erro ECM	interno	do

Visão geral.

O ECM é alimentado com 24 volts e envia sinal de alimentação de 5 volts para todos os sensores espalhados pelo motor. Após serem alimentados os sensores enviam sinais de resposta elétrica do estado de funcionamento do motor ao ECM.

Quando a falha é capturada

O ECM causa o acendimento da luz amarela de advertência no painel de instrumentos.

Descrição do circuito.


O ECM recebe aterramento do terminal negativo da bateria através dos pinos 05, 06, 10 e 11 do conector de 89 pinos. É alimentado com voltagem de 24 Volts direto do terminal positivo da bateria (linha30) nos pinos 02, 03, 08, e 09 do conector de 89 pinos. É alimentado com tensão de 24 Volts, pós chave (linha 15) nos pino 40 do conector de 89 pinos do ECM.



MAXXFORCE

Localização do ECM.

O ECM está localizado na lateral do bloco do motor.




Valores Ideais.

O ECM é alimentado com voltagem de 24 volts e aterramento direto da bateria

Ferramentas necessárias.

Ferramenta de Diagnóstico. Multímetro digital.

Teste de polaridade.



Conector do veículo



MAXXFORCE

Gráfico de diagnóstico.

Passo	Ação	Decisão
1	Consulta preliminar. a. Desligar a chave de ignição. b. Conectar a ferramenta de diagnose. c. Ligar a chave de ignição. d. Verificar se SPN 3509-3 está ativo.	Sim – Vá para o passo 2 Não – Vá para o passo 6
	e. Está ativo?	

Passo	Ação	Decisão
	Inspeção no chicote elétrico do ECM	
	a. Desligar a chave de ignição.b. Desconectar o chicote elétrico lado ECM.	Sim – Vá para o passo 3
2	c. Faça inspeção visual no chicote elétrico do ECM.d. Está ok?	Não – Vá para o passo 5

Passo	Ação	Decisão
	Teste de continuidade no chicote do ECM.	
3	 a. Desligar a chave de ignição. b. Desconectar o chicote elétrico lado ECM. c. Com um multímetro digital, medir continuidade no chicote elétrico do ECM. d. Está ok? 	Sim – Vá para o passo 5 Não – Vá para o passo 4

Passo	Ação	Decisão
	Reparação do chicote elétrico do ECM	
4	a. Desligar a chave de ignição.b. Desconectar o chicote elétrico lado ECM.c. Reparar o chicote elétrico.d. O chicote elétrico está OK?	Sim – Vá para o passo 7 Não – Refaça o reparo.



Passo	Ação	Decisão
	Alimentação elétrica do ECM.	
	 a. Chave de ignição desligada. 	
	 b. Chicote elétrico desconectado. 	Sim – Vá para o passo 6
5	 c. Com o multímetro digital, medir a voltagem nos pinos 02, 03, 08, e 09, 40 do conector de 89 pinos do ECM. 	Não – Verificar fusíveis.
	d. O valor deve ser de 24 v.	
	e. Está ok?	

Passo	Ação	Decisão
	Aterramento do ECM.	
	a. Chave de ignição desligada. b. Chicote elétrico desconectado.	Sim – Trocar o ECM.
6	c. Com o multímetro digital preparado para	5 1165di 6 261
	DCV, meça a voltagem nos pinos 05, 06, 10 e 11 do conector de 89 pinos do ECM.	Não – Vá para o passo 4
	d. O valor deve ser de zero volt (terra).	
	e. Está ok?	



Passo	Ação	Decisão
7	Apagamento de memória. a. Chave de ignição desligada. b. Conectar a ferramenta de diagnose. c. Efetuar o apagamento da memória. d. O código de falha persiste?	Sim – Vá para o passo 1 Não – Vá para o passo 8

Passo	Ação	Decisão
	Liberação do veículo	
	 a. Desligar a chave de ignição. 	
8	 b. Certificar-se de que os componentes desmontados foram reinstalados. 	Sim – Vá para o passo 1
	c. Acionar o motor e mantê-lo funcionando.	Não – Liberar o veículo.
	 d. As luzes de anomalia devem permanecer apagadas 	
	e. Permanecem acesas?	



MAXXFORCE

SPN 3509-4: Voltagem de alimentação dos sensores 12 Volts.

SPN 3509	FMI 4		ndição			Critério selecionado	Caus	sa prova	vel
OBD 17		Voltagem inferior	abaixo	do	limite	Diagnosticar e reparar	Erro ECM	interno	do

Visão geral.

O ECM é alimentado com 24 volts e envia sinal de alimentação de 5 volts para todos os sensores espalhados pelo motor. Após serem alimentados os sensores enviam sinais de resposta elétrica do estado de funcionamento do motor ao ECM.

Quando a falha é capturada

O ECM causa o acendimento da luz amarela de advertência no painel de instrumentos.

Descrição do circuito.


O ECM recebe aterramento do terminal negativo da bateria através dos pinos 05, 06, 10 e 11 do conector de 89 pinos. É alimentado com voltagem de 24 Volts direto do terminal positivo da bateria (linha30) nos pinos 02, 03, 08, e 09 do conector de 89 pinos. É alimentado com tensão de 24 Volts, pós chave (linha 15) nos pino 40 do conector de 89 pinos do ECM.



MAXXFORCE

Localização do ECM.

O ECM está localizado na lateral do bloco do motor.




Valores Ideais.

O ECM é alimentado com voltagem de 24 volts e aterramento direto da bateria

Ferramentas necessárias.

Ferramenta de Diagnóstico. Multímetro digital.

Teste de polaridade.





MAXXFORCE

Gráfico de diagnóstico.

Passo	Ação	Decisão
1	 Consulta preliminar. a. Desligar a chave de ignição. b. Conectar a ferramenta de diagnose. c. Ligar a chave de ignição. d. Verificar se SPN 3509-4 está ativo. e. Está ativo? 	Sim – Vá para o passo 2 Não – Vá para o passo 6

Passo	Ação	Decisão
	Inspeção no chicote elétrico do ECM	
	a. Desligar a chave de ignição.	Sim – Vá para o passo 3
	b. Desconectar o chicote elétrico lado ECM.	
2	c. Faça inspeção visual no chicote elétrico do ECM.	Não – Vá para o passo 5
	d. Está ok?	

Passo	Ação	Decisão
	Teste de continuidade no chicote do ECM.	
	a. Desligar a chave de ignição.b. Desconectar o chicote elétrico lado ECM.	Sim – Vá para o passo 5
3	c. Com um multímetro digital, medir continuidade no chicote elétrico do ECM.	Não – Vá para o passo 4
	d. Está ok?	

Passo	Ação	Decisão
	Reparação do chicote elétrico do ECM	
4	a. Desligar a chave de ignição.b. Desconectar o chicote elétrico lado ECM.c. Reparar o chicote elétrico.d. O chicote elétrico está OK?	Sim – Vá para o passo 7 Não – Refaça o reparo.



Passo	Ação	Decisão
	Alimentação elétrica do ECM.	
	a. Chave de ignição desligada.b. Chicote elétrico desconectado.	Sim – Vá para o passo 6
5	c. Com o multímetro digital, medir a voltagem nos pinos 02, 03, 08, e 09, 40 do conector de 89 pinos do ECM.	Não – Verificar fusíveis.
	d. O valor deve ser de 24 v.	
	e. Está ok?	

Passo		Ação	Decisão
Ater		amento do ECM.	
		Chave de ignição desligada.	Cim Tracer o FCM
	b.	Chicote elétrico desconectado.	Sim – Trocar o ECM.
6	C.	Com o multímetro digital preparado para DCV, meça a voltagem nos pinos 05, 06, 10 e 11 do conector de 89 pinos do ECM.	Não – Vá para o passo 4
	d.	O valor deve ser de zero volt (terra).	
	e.	Está ok?	



Passo	Ação	Decisão
	Apagamento de memória.	
	a. Chave de ignição desligada.	Sim – Vá para o passo 1
7	b. Conectar a ferramenta de diagnose.	
	c. Efetuar o apagamento da memória.	Não – Vá para o passo 8
	d. O código de falha persiste?	11ac va para o pacco o

Passo	Ação		Decisão
	Libera	ação do veículo	
	a.	Desligar a chave de ignição.	
8	b.	Certificar-se de que os componentes desmontados foram reinstalados.	Sim – Vá para o passo 1
	C.	Acionar o motor e mantê-lo funcionando.	Não – Liberar o veículo.
	d.	As luzes de anomalia devem permanecer apagadas	
	e.	Permanecem acesas?	