	BOLETIM TÉCNICO Assistência Técnica Veicular	Nº: 026	Emissão 13.05.2013
		Linha de Produto LINHA LEVE	
Assunto	SERVO AUXILIAR EMBREAGEM		

Informamos a seguir modificação no Sistema de embreagem, Servo auxiliar de embreagem Kongsberg, conforme aplicação, relação de peças, fotos e desenhos abaixo:

MOTIVO: Liberação de sistema auxiliar de embreagem da marca Kongsberg.

APLICAÇÃO	CÓDIGO DO PRODUTO		
CHASSI MA8.7 - Euro V	6020.000.001.00.0	-----	-----
CAMINHÃO 6500 - Euro V	6023.000.001.00.4	6023.000.002.00.2	-----
CAMINHÃO 8700 - Euro V	6023.000.100.00.4	6023.000.101.00.2	6023.000.105.00.3

PEÇAS RETIRADAS

SISTEMA DE EMBREAGEM

6010.003.051.00.3	Servo Wabco da embreagem	01 pç
6025.003.030.00.5	Pino acionamento garfo	01 pç

PEÇAS ACRESCENTADAS

SISTEMA DE EMBREAGEM

6025.003.031.00.3	Servo auxiliar embreagem Kongsberg	01 pç
6025.003.032.00.1	Pino acionamento garfo	01 pç
6007.005.545.00.8	Cotovelo macho orientável	01 pç
4102.011.014.05.7	Porca sex M12 classe 8 znfe	01 pç
4014.010.020.00.3	Anel vedação A14x18	02 pç
4101.055.023.04.0	Pf oco A8 znam	01 pç

PEÇAS RETIRADAS

Código	Descrição	Reposição	Observação
6010.003.051.00.3	Servo Wabco da embreagem	Não	Ver nota (A)
6025.003.030.00.5	Pino acionamento garfo	Sim	-

PEÇAS ACRESCENTADAS

Código	Descrição	Reposição	Intercambiável	Observação
6025.003.031.00.3	Servo auxiliar embreagem Kongsberg	Sim	Sim	Ver nota (A)

6025.003.032.00.1	Pino acionamento garfo	Sim	Não	Somente utilizadas com Servo Kongsberg 6025.003.031.00.3
6007.005.545.00.8	Cotovelo macho orientável	Sim	Não	
4102.011.014.05.7	Porca sex M12 znfe	Sim	Não	
4014.010.020.00.3	Anel vedação A14x18	Sim	Não	
4101.055.023.04.0	Pf oco A8 znam	Sim	Não	

(A) Servo da Embreagem Wabco não permanece para reposição, deve ser substituído pelo Servo da Embreagem Kongsberg e todos os itens acrescentados, após efetuar procedimento de regulagem da haste, descrito no final deste documento.

Modificação implantada a partir do(s) seguinte(s) veículo(s)	
CHASSI MA 8.7 - Euro V	9BYC73A1ADC000053
CAMINHÃO 6500 - Euro V	9BYC80A2BDC000002
CAMINHÃO 8700 - Euro V	9BYC76A2ACC000047
CAMINHÃO 8700 TR - Euro V	9BYC81A2ADC000013

APLICAÇÃO	CÓDIGO DO PRODUTO		
CHASSI MA9.2 - Euro V	6020.000.100.00.0	6020.000.101.00.8	6020.000.110.00.9
	6020.000.111.00.7	-----	-----
CHASSI MA10.0 - Euro V	6020.000.300.00.6	6020.000.301.00.4	6020.000.400.00.4
CAMINHÃO 10000 – Euro V	6023.000.200.00.2	6023.000.201.00.0	-----
VOLARE MA8000W (W8) - Euro V	6025.000.400.00.3	6025.000.401.00.1	6025.000.402.00.9
	6025.000.403.00.7	6025.000.404.00.5	6025.000.405.00.2
	6025.000.410.00.2	6025.000.411.00.0	-----
VOLARE MA9000W (W9) - Euro V	6025.000.600.00.8	6025.000.601.00.6	6025.000.602.00.4
	6025.000.604.00.0	6025.000.605.00.7	6025.000.606.00.5
	6025.000.610.00.7	6025.000.611.00.5	6025.000.612.00.3
VOLARE MA10000WL EX (W10) Euro v	6025.000.700.00.8	-----	-----

PEÇAS RETIRADAS
SISTEMA DE EMBREAGEM

6010.003.051.00.3	Servo Wabco da embreagem	01 pç
4101.047.088.05.1	Pf sex M8x20 8.8 znfe	04 pçs

PEÇAS ACRESCENTADAS

SISTEMA DE EMBREAGEM

6025.003.031.00.3	Servo auxiliar embreagem Kongsberg	01 pç
4101.047.092.05.3	Pf sex M8x30 8.8 znfe	04 pçs
6007.005.545.00.8	Cotovelo macho orientável	01 pç

PEÇAS RETIRADAS

Código	Descrição	Reposição	Observação
6010.003.051.00.3	Servo Wabco da embreagem	Não	Ver nota (A)
4101.047.088.05.1	Pf sex M8x20 8.8 znfe	Sim	-



PEÇAS ACRESCENTADAS

Código	Descrição	Reposição	Intercambiável	Observação
6025.003.031.00.3	Servo auxiliar embreagem Kongsberg	Sim	Sim	Ver nota (A)
4101.047.092.05.3	Pf sex M8x30 8.8 znfe	Sim	Não	-


(A) Servo da Embreagem Wabco não permanece para reposição, deve ser substituído pelo Servo da Embreagem Kongsberg e todos os itens acrescentados, após efetuar procedimento de regulagem da haste, descrito no final deste documento.

Modificação implantada a partir do(s) seguinte(s) veículo(s)

CHASSI MA 9.2 - Euro V	9BYC75A1ADC000060
CHASSI MA 10.0 - Euro V	9BYC52A1ADC000540
CAMINHÃO 10000 - Euro V	9BYC79A2ADC000067
VOLARE W8 - Euro V	W8EV000329
VOLARE W9 - Euro V	W9EV000949
VOLARE WL (10) - Euro V	W10EV000002




6025.003.031.00.3
Servo auxiliar
embreagem Kongsberg



6025.003.032.00.1
Pino acionamento garfo

PROCEDIMENTO REGULAGEM HASTE DE EMBREAGEM

Ao montar o novo Servo auxiliar de embreagem Kongsberg 6025.003.031.00.3, deverá ser observado as medidas de regulagem da haste da embreagem contidas na tabela abaixo:



PRODUTOS	A (mm)
Caminhão 8700 – TR	33
Caminhão 10000	69,5
V8 - CFC	27
Linha CUMMINS ISF 3.8 (exceto citados acima)	34,6
Linha MWM 4.8 H (exceto citados acima)	61,6