



ALTERAÇÃO DE ENGENHARIA INTRODUZIDA EM LINHA DE MONTAGEM

Nº 157

Código dos Produtos	6020.000.001.00.0					DATA DE EFETIVIDADE	Data de Implementação:
						4/5/2012	29/8/2012

SAI

ENTRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	REPOSIÇÃO						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE	INTERCAMBIÁVEL
6009.009.030.00.3	CARDAN DIANT 8948-5003/0950X	1	SIM						6025.009.041.00.6	CARDAN DIANT 8948-5003/0965X	1	NÃO
6009.009.034.00.5	CARDAN TRAS 7948-4005/1455X	1	SIM						6013.009.023.00.0	CARDAN TRAS 7948-4005/1470X	1	NÃO
6020.009.020.00.1	SUPORTE MANCAL CARDAN	1	SIM						6020.009.019.00.3	SUPORTE MANCAL CARDAN	1	NÃO
*Componentes dos cardans (cruzetas, luva e mancal) são iguais aos dos cardãs antigos												

MOTIVO/OBS: MELHORAMENTO TÉCNICO

Altera Tempos
 Requer ferramenta ou dispositivo
 Altera geometria de direção (PR072)
 Altera gravação de plaqueta/chassi
 Requer ferramenta ou dispositivo
 Modifica folga de cubo de rodas (PR049)

Necessita de torque
 Possui alguma interferência na montagem
 Modifica alguma instrução de trabalho
 Altera Pneu /Caixa/ Eixo/ Sensor Hall (se alterar algum destes componentes é necessária a revisão do calculo da constante "K" na IT-CA-341)

Esta conforme sim não **SAP nº :**

PONTO DE CORTE:

MA 8.7 - 9BYC73A1ACC000027	

<i>Supervisor Processos</i>	<i>Planejador Responsável pela implementação</i>	<i>Assinatura auditor da Qualidade</i>	<i>Assinatura Técnico de montagem</i>	<i>Assinatura Técnico logistica/materiais</i>
MARIO	DENIS	NILTON	LEONARDO	OSCAR

O técnico de montagem responsável pela respectiva linha deve comunicar, o planejador de processos responsável, para que a equipe de implementação seja convocada para avaliar e validar a implementação.